

BAXAN12BNE Anyagok és technológiák I. gyakorlatainak beosztása			
Hét	dátum	páratlan kurzusok	páros kurzusok
1.	február 11-15.	Követelményrendszer ismertetése, felmérő teszt, baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatás F16	Követelményrendszer ismertetése, felmérő teszt baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatás P22A
2.	február 18-22.	Mikroszkópi vizsgálatok F16	Fémek újrakristályosodása * P22A
3.	február 25-március 1.	Fémek újrakristályosodása * P22A	Mikroszkópi vizsgálatok F16
4.	március 4-8.	Szakítóvizsgálat I. * U9	Keménységmérés * P22A
5.	március 11-15.	Keménységmérés * P22A	Szakítóvizsgálat I. * U9
6.	március 18-22.	Szakítóvizsgálat II. *, teszt 1, U9	Törésmechanikai vizsgálatok *, teszt 1, P22A
7.	március 25-29.	Törésmechanikai vizsgálatok * P22A	Szakítóvizsgálat II. * U9
8.	április 1-5.	Roncsolásmentes anyagvizsgálatok P22B	Lehülési görbék felvétele * F16
9.	április 8-12.	Lehülési görbék felvétele *, teszt 2, F16	Roncsolásmentes anyagvizsgálatok, teszt 2, P22B
10.	április 15-19.	Tanítási szünet	
11.	április 23-26. ápr.22-húsvét hétfő szabad ápr.25 du. 13:30-tól TDK szabad	Egyensúlyi diagramok elemzése F16	Egyensúlyi diagramok elemzése P22A
12.	április 29-május 3. máj.1 (szerda) szabad	Egyensúlyi diagram elemzése . F16	Egyensúlyi diagram elemzése . P22A
13.	május 6-10.	Fe-C egyensúlyi diagram elemzése . F16	Fe-C egyensúlyi diagram elemzése . P22A
14.	május 13-17.	Átalakulási diagramok elemzése Konzultáció, pótlás F16	Átalakulási diagramok elemzése Konzultáció, pótlás P22A

ATE 01, ATE 02	hétfő	08:00-09:40
ATE 03, ATE 04	hétfő	09:50-11:30
ATE 05, ATE 06	kedd	08:00-09:40
ATE 07, ATE 08	kedd	12:35-14:15
ATE 09, ATE 10	kedd	16:15-17:55
ATE 11, ATE 12	szerda	09:50-11:30

ATE 13, ATE 14	szerda	11:40-13:20
ATE 15, ATE 16	szerda	15:20-17:00
ATE 17, ATE 18	csütörtök	09:50-11:30
ATE 19, ATE 20	csütörtök	12:35-14:15
ATE 21, ATE 22	csütörtök	14:25-16:05

A *-al jelölt gyakorlatok témáiból jegyzőkönyvet kell készíteni