

Hetek	Hétfő	Gyakorlat anyaga
1	1 kurzus 13:30-15:00	Bevezetés, munkavédelem P21 összevont minenkinek 13:30
	3 kurzus 13:30-15:00	
	5. kurzus 15:20-17:00	Bevezetés, munkavédelem P21 összevont minenkinek 14:30
	7. kurzus 15:20-17:00	
2	2. Kurzus 13:30-15:00	Bevezetés, munkavédelem P21 összevont minenkinek 13:30
	4. Kurzus 13:30-15:00	
	6. kurzus 15:20-17:00	
3	1 kurzus 13:30-15:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
	3 kurzus 13:30-15:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
	5. kurzus 15:20-17:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
	7. kurzus 15:20-17:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
4	2. Kurzus 13:30-15:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
	4. Kurzus 13:30-15:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
	6. kurzus 15:20-17:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
5	1 kurzus 13:30-15:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
	3 kurzus 13:30-15:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
	5. kurzus 15:20-17:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
	7. kurzus 15:20-17:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
6	2. Kurzus 13:30-15:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
	4. Kurzus 13:30-15:00	Bevont elektródás ívhegesztés P31
	6. kurzus 15:20-17:00	Lánghegesztés, forrasztás P33
7	1 kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
	3 kurzus 13:30-15:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
	5. kurzus 15:20-17:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
	7. kurzus 15:20-17:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
8	2. Kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
	4. Kurzus 13:30-15:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
	6. kurzus 15:20-17:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
9	1 kurzus 13:30-15:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
	3 kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
	5. kurzus 15:20-17:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
	7. kurzus 15:20-17:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
10	2. Kurzus 13:30-15:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
	4. Kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31
	6. kurzus 15:20-17:00	Lángvágás, plazmavágásn forrasztás P33
11	minden kurzus	szünet

<b>12</b>	2. Kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31 /sajtoló hegesztések P32 (45perc után csere)
	4. Kurzus 13:30-15:00	
	6. kurzus 15:20-17:00	
<b>13</b>	1 kurzus 13:30-15:00	Huzalelektrodás ívhegesztés P31 /sajtoló hegesztések P32 (45perc után csere)
	3 kurzus 13:30-15:00	
	5. kurzus 15:20-17:00	
	7. kurzus 15:20-17:00	
<b>14</b>	Minden kurzus	nincs gyakorlat